

SCANDEVIL SCREENSHOT

Scandevil-Tool zur Erstellung von Display-Abbildern auf dem PC.

Wählen Sie den Scandevil COM-Port aus und drücken auf „**GET SCREEN**“. Die Übertragung der Daten vom Scandevil dauert ca. 2 Sekunden. Wenn gleichzeitig eine OBD2-Datenübertragung läuft (z.B. bei Anzeige der aktuellen Sensordaten) kann die Datenübertragung auch viel länger dauern.

Bei „**SAVE AS...**“ wird das angezeigte Display-Abbild als Datei abgespeichert. Hier kann zwischen den Dateiformaten .bmp (Windows Bitmap) und .jpg (JPEG) ausgewählt werden.

Als Dateiname ist folgendes Format vorgegeben, kann jedoch beliebig verändert werden:

Scandevil_yyyymmdd_hhnnss.xxx

yyyy = Jahr
mm = Monat
dd = Tag
hh = Stunde
nn = Minute
ss = Sekunde
xxx = Erweiterung *bmp* oder *jpg*



WICHTIG! Im Einstellungsmenü des Scandevil muss die Funktion „**USB immer aktiviert**“ ausgewählt sein. Es wird ein serieller COM-Port aktiviert, der hierzu gehörige Treiber ist im Scandevil-Update enthalten und identisch zum PC-Modus.

Support-Homepage: <http://www.scandevil.de>

Stange Distribution
Alberichstrasse 57
12683 Berlin
<http://www.obd-diag.com>
E-Mail: info@obd-diag.com
